

MUNICÍPIO DE OURÉM

EDITAL

-----Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, torna público que, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 112 do Código de Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal de Ourém deliberou em Reunião de Câmara de 06 de fevereiro de 2023, notificar o(s) proprietário(s) desconhecido(s) ou de paradeiro incerto de um edifício, sito na **Rua da Escola, s/n**, no lugar de **Tacoaria**, Freguesia de Seiça, deste Concelho para **nos prazos definidos no Auto de Vistoria n.º 99/2022 de 27-09-2022** em anexo ao presente edital, proceder à realização de obras de reparação das anomalias da edificação, que devolvam condições de segurança e de salubridade à edificação, de acordo com o respetivo auto. -----

-----Mais se adverte que caso não proceda conforme o prescrito e no prazo determinado, incorre em processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. -----

-----Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. -----

----- Município de Ourém, **02 de maio de 2023**-----

O Presidente da Câmara

Digitally signed by LUÍS MIGUEL MARQUES
GROSSINHO COUTINHO ALBUQUERQUE
Date: 2023.05.02 22:51:08 +01:00

Luís Miguel Albuquerque

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.

Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

MUNICÍPIO DE OURÉM

VISTORIA DE VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE DO EDIFICADO

AUTO DE VISTORIA N.º 99/2022

Em conformidade com o art.º 89 e art.º 90, do DL n.º 555/99 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/14 de 09/09 (RJUE)

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, a comissão composta pelos Técnicos da Câmara Municipal, o Eng.º José Paulo dos Reis Vieira, na qualidade de Técnico Superior da Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos, o Coordenador Municipal de Proteção Civil, Miguel José de Sousa Freire, e o Eng.º João Paulo Gamito Alvalade, na qualidade de Técnico Superior da Divisão de Urbanismo e Território, todos nomeados pela Câmara Municipal de acordo com a deliberação tomada em reunião de 18 de fevereiro de 2022, procederam à vistoria a um edifício, sito na rua da Escola, s/n, Tacoaria, da freguesia de Seiça, deste concelho, para efeitos de verificação da situação de Segurança e Salubridade do Edificado, sendo a comissão do seguinte parecer:-----

-----**1. Vistoria:**-----

-----Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria, foi possível verificar:-----

-----**1.1 Descrição do estado do imóvel:**-----

-----Edificação devoluta, de um piso, com paredes em alvenaria de pedra e tijolo e com cobertura revestida a telha. A construção dista, aproximadamente, 2,50 metros da faixa de rodagem da rua da Escola.-----

-----A edificação apresenta as seguintes anomalias, constituindo perigo para via pública:-----

-----a) Degradação parcial das paredes exteriores, com falta de materiais das mesmas, que pode colocar em risco a via pública e permitir o acesso ao interior da edificação;-----


-----b) Destaque e despreendimento de elementos das paredes exteriores para a via pública.-----

-----**1.2 Obras preconizadas**-----

----- Face ao referido no ponto anterior, propõe-se a realização de obras de reparação das anomalias da edificação, que devolvam condições de segurança e de salubridade à edificação.-----

-----**1.3 Prazo**-----

-----Estima-se o prazo de 90 dias para o início dos trabalhos de obras de reparação das anomalias e 90 dias para a execução das referidas obras.-----



-----**2. Conclusão**-----

-----Face ao exposto, a comissão de vistorias propõe, ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, que sejam realizadas as obras, referidas no ponto 1.2, nos prazos acima referidos, necessárias para garantir as condições mínimas de salubridade e de segurança.-----


-----Os resíduos, provenientes das obras, devem ser levados a vazadouro licenciado para o efeito.-----


-----Informa-se que as obras, acima referidas, são consideradas obras de escassa relevância urbanística, isentas de controlo prévio, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do RJUE.-----

-----Informa-se ainda que não foram formulados quesitos de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 90.º do RJUE.-----

Os Técnicos da Câmara Municipal:


José Paulo dos Reis Vieira, eng.º


Miguel José de Sousa Freire, coordenador municipal


João Paulo Gamito Alvalade, eng.º

Anexo:

Registo fotográfico

RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 09/09

RMUE - Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado pelo Edital n.º 1174/2020, Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 4/11.

Registo fotográfico



Foto 1 – Vista geral da edificação.



Foto 2 – Vista da fachada da edificação, confinante com a via pública.